



Türkiye

**TEST SERTİFİKASI****Sertifika No.** : 18-IS-0386a-34-G-003**Yayınlanan İlgili** : TEKOM-PUK ELEKTROMEKANİK SAN. TİC.A.Ş.**Sertifika Kapsamı** : Kablo taşıyıcı sistemleri.**Ticari Marka** : TEKOM-PUK**Ürünün Tanımı** : Kablo Merdiveni ve aksesuarları

5M-100 ~ 5M-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30
6M-100 ~ 6M-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30,E60
7M-100 ~ 7M-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30,E60
10M-100 ~ 10M-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30,E60,E90
12M-100 ~ 12M-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30,E60,E90
15M-100 ~ 15M-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30,E60,E90
10WM-100 ~ 10WM-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30,E60,E90
12WM-100 ~ 12WM-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30,E60,E90
15WM-100 ~ 15WM-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30,E60,E90
20WM-100 ~ 20WM-600	KABLO MERDİVENİ VE AKSESUARLARI	E30,E60,E90

**Üretici** : TEKOM-PUK ELEKTROMEKANİK SAN. TİC.A.Ş.  
A.O.S.B Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı No:11 Çiğli İzmir/Türkiye**Kapsam** : Yapı malzemelerinin ve yapı bileşenlerinin yangın davranışı –  
Bölüm 12: Elektrik kablo sistemlerinin devre bütünlüğü için gereksinimler.**Gereklilik ve Standart** : DIN 4102-12:1998-11**Koşullar ve açıklamalar** : Sınıflandırmalar için bkz. Efectis Era Test Raporu RFTR18157  
26.10.2018 tarihli.

Bu Test Sertifikası, 09 Kasım 2021 tarihine kadar geçerlidir ve yukarıda belirtilen standartlardan birinin geri çekilmesi veya malzeme, üretim veya montaj yönteminin değiştirilmesinin ardından sona ermektedir.

Bu Test Sertifikası, TÜV SÜD TGK tarafından gerçekleştirilen 18-IR-0779 nolu Muayene Raporunun ve 26.10.2018 tarihli Efectis Era Test Raporu RFTR18157 isimli firmaya özel gizli dosyasında yer alan test raporlarının sonuç referansları ile verilmiştir.

Gözetim ve testler üretici firma tarafından teslim edilen numuneler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Test sertifikası, üreticinin üretiminin bir değerlendirmesini içermez.

Üretiminin TÜV SÜD TGK tarafından 18-IR-0779 nolu Muayene Raporu ile test edilen numuneye uygunluğu, TÜV SÜD TGK'nın sorumluluğunda değildir.

İstanbul, 09.Kasım.2018



TÜV SÜD TÜRKİYE